
CONTRÔLE DE LA QUALITÉ

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET SES CARACTÉRISTIQUES

- Mise à jour des autorisations
 - Signatures requises pour fins d'approbation de document.
 - Mots de passe en guise de signature.
 - Avis aux intéressés suivant des listes de distribution.



Saisie des signatures

- Signature électronique enregistrée pour les documents.
- Rapport des signatures requises et/ou obtenues.

Mise à jour des documents

- Jusqu'à 10 signatures requises par document.
- Possibilité d'assigner des signatures obligatoires sur les documents suivants:
 - Bons de vente
 - Propositions
 - Réquisitions
 - Bons de commande
 - Bons de travail
 - Activités

Liste, consultations et pistes de vérifications

- Pour chacun des documents spécifiés.
- Pour les documents requérant au moins une signature.

Mise à jour du contrôle de la qualité

- Applicable pour les articles achetés et fabriqués.
- Périodes de dates de validité des résultats des tests.
- Seuils minimum et maximum pour les tests.
- Cheminement du C.Q pour les articles fabriqués.
- Définition de limites minimale, maximale et de variance.


- Pourcentage de quantité et/ou quantité minimale au C.Q. par lot/réception.
- UDM pour le calcul des résultats.

Saisie des documents fournisseurs / bons de travail

- Saisie des résultats au C.Q.
- Possibilité de visionner les résultats en format détaillé ou sommaire.

Piste des rejets pour les réceptions et les bons de travail

- Assignation des codes de rejet et de disposition.
- Ajout de notes et commentaires et degré d'avancement pour chacun des rejets.
- Rapports de non-conformité.





- Réceptions au C.Q. automatiquement crées par la fonction standard de réception.
 - Des réceptions simples peuvent être faites optionnellement sans C.Q.
 - Les réceptions deviennent disponibles après les approbations du C.Q.
 - Liste des réceptions en attente d'une approbation du C.Q.
 - Piste (option) de vérification des réceptions disponibles sans approbation préalable du C.Q.
- Possibilité d'établir de simples vérifications d'inspection sans C.Q. formel
 - Toutes les réceptions pour un article peuvent optionnellement être réceptionnées avec la même fonction que celle utilisée par le C.Q. sans avoir pour autant à passer cette étape.
 - Les quantités rejetées, ainsi que les raisons et les dispositions peuvent être saisies pour toutes les réceptions, peu importe l'article, bien que l'approbation du C.Q. ait été obtenue.
 - Les exigences du C.Q. pour les bons de travail et les réceptions peuvent être définies en identifiant des responsables, en spécifiant des descriptions et en y reliant des notes sans toutefois avoir à inscrire des résultats détaillés.
 - Il est aussi possible de joindre à ces exigences l'inscription de résultats de tests exigés par le C.Q.
- Quatre niveaux d'exigences de C.Q. pour les bons de travail sont possibles
 - Niveau 0: Le B/T n'est pas sujet au C.Q.

- Niveau 1: Le B/T ne peut être fermé sans l'approbation du C.Q.
- Niveau 2: Seules les quantités approuvées par le C.Q. peuvent être marquées complétées et disponibles pour les étapes suivantes.
- Niveau 3: Aucun temps ne peut être inscrit à une étape subséquente tant que le C.Q. n'a pas relâché les quantités requises.
- Listes, consultations, et (option) piste de vérification
 - B/T approuvés par le C.Q.
 - Pour les réceptions rendues disponibles.
 - Pour les réceptions rejetées.
 - Pour les B/T rejetés.
- Listes et consultations pour toutes les productions et rejets sujettes au C.Q.
 - Possibilité de visualiser les résultats détaillés du C.Q. autant pour une réception qu'une étape de production.
- Listes et consultations des exigences courantes du C.Q.
 - Pour les réceptions des fournisseurs.
 - Pour les bons de travail.
- Possibilité d'attacher des notes aux documents:
 - En-tête de C.Q.
 - Lignes de C.Q.
 - Résultats des réceptions QC
 - Réceptions de marchandises
 - Dispositions des réceptions rejetées
 - Résultats des B/T au C.Q.
 - Approbation des B/T par le C.Q.
 - Rejets et dispositions des B/T par le C.Q.

